



# Montageanleitung

# Mounting instruction

# **Funktionsbausatz** H0 Leuchtturm mit LED-Leuchtfeuer,

H0 Lighthouse with LED-beacon, functional kit

2. Contents       2         3. Mounting       2         4. Connection of LED       2	(EN)  1. Important information	4. Anschluss der LED	3. Montage	2. Inhalt	1. Wichtige Hinweise	(DE)
	:	:	:	2	:	
N N N	_	$\sim$	$\sim$	$\sim$	$\rightarrow$	

# Zweifarben-Spritzgießverfahren

Two-colour injection moulding process

- saubere Farbtrennung
- bequemer Zusammenbau präzise Formteile
- tolle Optik
- precise parts clean color separation
- easy assembly
- Die aktuelle Version der Anleitung finden Sie auf der kibri-Homepage unter der Artikelnummer You will find the latest version of the manual on the kibri website using the item-No

Subject to change without prior notice. No liability for mistakes and printing errors

Anderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer.

Bahnhofstraße 2a D - 35116 Hatzfeld-Reddighausen info@viessmann-modell.com Viessmann Modelltechnik GmbH Level of difficulty: der Bausätze: Schwierigkeitsgrad

+49 6452 9340-0 www.viessmann-modell.de







## 1. Wichtige Hinweise

folge der Bauabschnitte ein! Bitte halten Sie beim Zusammenbau unbedingt die Reihen-

### Sicherheitshinweise



## Verletzungsgefahr!

Werkzeuge nötig. und abbruchgefährdete Teile aufweisen. Für die Montage sind vorgesehenen Verwendung kann das Produkt Spitzen, Kanten Aufgrund der detaillierten Abbildung des Originals bzw. der

### Stromschlaggefahr!

Die Anschlussdrähte niemals in eine Steckdose einführen! Verwendetes Versorgungsgerät (Transformator, Netzteil) regelmäßig auf Schäden überprüfen. Bei Schäden am Versorgungsgerät dieses keinesfalls benutzen!

### Montage des Bausatzes

Die beim jeweiligen Montageschritt benötigten Teile trennen Sie bitte mit einem Seitenschneider bzw. Modellbaumesser vorsichtig vom Spritzbaum ab und entgraten die Ränder

sein, dass bei diesem Bausatz einige Teile übrig bleiben. Da Spritzlinge für mehrere Artikel verwendet werden, kann es

Montageanleitung. Sie erhalten dann umgehend von uns sowie Spritzling- und Teile-Nr. Diese Angaben finden Sie in der Sie uns die Bezeichnung und Artikel-Nummer des Bausatzes dieses bitte per E-Mail oder per Post bei uns an. Bitte nennen Dieser Bausatz wurde sorgfältig geprüft und verpackt. Sollte es trotzdem einmal vorkommen, dass ein Teil fehlt, fordern Sie

Passenden Kleber für die Bausätze finden Sie im kibri

# 1. Important information

parts to sub-assemblies and to the completed product! Please observe the correct sequence when assembling the

### Safety information



#### Risk of injury!

as well as parts that may easily break off. Some tools are required for assembly intended use, this product may have sharp points or edges Due to the finely detailed reproduction of the original and the

#### Electrical hazard!

any damage, do not use the transformer! Regularly examine the transformer for damage. In case of Never put the connecting wires into a power socket!

Carefully separate the parts required for the respective assembly phase with a side cutter or a sharp utility knife from the injection-moulded sprue and deflash the edges.

is quite possibly that some parts may not be needed for this particular product. Since some sprues are used for several different products it

promptly supply the missing parts. find all necessary information in this manual. We will No. of the sprue and the specific part that is missing. You wil precise product description and the item-No. as well as the contact us by e-mail or by sending a letter. Please state the the parts list. However, should a part be missing please The contents of this kit have been carefully checked against

You will find suitable glue for the kits in the kibri product



Entsorgen Sie dieses Produkt nicht über den (unsortierten) Hausmüll, sondern führen Sie es der Wiederverwertung zu.

Do not dispose this product through (unsorted) general trash, but supply it to the recycling

auf Vollständigkeit: Kontrollieren Sie nach dem Auspacken den Lieferumfang

- 1 LED warmweiß mit Elektronik - Anleitunຕ

		Anieitung
		gnu

JS44		JS43	JS42	JS41	JS40	SprNr. JS39
46 47	42 43 44 45	40	39	38	37	SprNr. Teile-Nr. Stück JS39 36 1
		_	_	_	_	Stück

### 2. Contents

Check the contents of the package for completeness after

- 1 LED warm-white with electronics

46 47 48 49	40 41 42 43 44 45	39	38	37	36
<u> </u>		_	_	_	eile-Nr. Stück

#### EN

DE

Beschilderungen finden Sie auf unserer Homepage www.kibri.de im Download Center. Die Dekobögen lassen sich auf einem handelsüblichen Farbdrucker ausdrucken. Folien mit geringer Materialstärke. geeignetes Papier bzw. Folie gibt es im Schreibwaren-Für den jeweiligen Druckertyp (Tintenstrahl oder Laser) Hochauflösende Druckvorlagen für Beschriftungen und fachhandel. Ideal sind selbstklebende, glatte Papiere oder

Ausdrucken – ausschneiden – aufkleben – fertig!

## dekoboegen.kibri.de

Print – cut – stick – ready! material thickness.

printed by using a standard colour printer. Suitable paper or foil Best way is to use self-adhesive smooth papers or foil with low for the respective printers are offered by specialized trade. kibri kit are available as download for free. Deco sheets can be The high-resolution master copy for all kind of signs in your

8

Kataloge von Viessmann und kibri/Vollmer können auch bequem über das Internet angefordert werden. Folgen Sie dazu einfach diesem Link bzw. scannen Sie den

Please follow the link or use QR-code Catalogues by Viessmann and kibri∕Vollmer can be ordered alternatively via internet

3. Montage Mounting





Führen Sie die LED von unten durch

40

Fixieren Sie die LED mit einemTropfen das vorhandene Loch im Teil 43. Klebstoff.

45

44

## 4. Anschluss der LED

4. Connection of LED

Power supply: 10 - 16 VAC ~

Betriebsspannung: 10 – 16 V AC ~ 14 – 24 V DC = 13 – 24 V Digitalsignal

43

36

Fix the LED with a drop glue.

Put the LED throw the hole of part 43



#### Achtung:

dass es bei einem Kurzschluss nicht Stromquellen unbedingt so absichern tigte Modellbahntransformatoren (z. B Ausschließlich nach VDE/EN-gefernung durchführen! nur bei abgeschalteter Betriebsspan-Alle Anschluss- und Montagearbeiten **/iessmann** Art. 5200) verwenden!

38

42

49

39

\*

das gelbe Kabel mit dem Minus-Pol. kabel mit dem Plus-Pol des Netzteils Verbinden Sie das braune Anschlusszum Kabelbrand kommen kann.

of burning wires.

must be protected to prevent the risk power supply! The power sources

**Viessmann** item 5200) for the

Schalter (z. B. Art. 5550) des Modells, verwenden Sie einen Zum einfachen Ein- und Ausschalten

37

#### Caution:


13 – 24 V Digital signal

14 – 24 V DC =

model train transformers (e. g. switched off when you mount the Make sure that the power supply is Only use VDE/EN tested special device and connect the wires!

Connect the brown cable with the positive pole of the transformator, the yellow cable with the negative pole.

the model item 5550 for switching the lighting of Simply use an ordinary switch such as



85377/39170

46